

# Kommunikationsfehler des horizontalen Motors - E0800.10



Bei Rika-Pelletöfen wird der Fehlercode E0800.10 angezeigt, wenn die Kommunikation zwischen dem horizontalen Motor und der Hauptplatine unterbrochen ist.

## Behebung

1. Lassen Sie den Ofen abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung für mindestens 10 Sekunden
3. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein
4. Sollte der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich