



L'allarme E00020000.10 / E00020000.08 compare sulle stufe a pellet Rika quando si verifica un eccessivo accumulo di calore all'interno dell'apparecchio a causa di una convezione insufficiente.

Risoluzione

1. Lasciare raffreddare la stufa
2. Scollegare l'alimentazione elettrica
3. Verificare che tutte le aperture di convezione e di ventilazione siano libere

A seconda del modello:

1. Verificare il funzionamento del ventilatore di convezione in modalità di controllo
2. Nel menu, IMPOSTAZIONI -> VENTILATORE MULTIAIR, impostare la velocità e la potenza del ventilatore su AUTO
3. Sbloccare/premere il pulsante del termostato di sicurezza sul retro della stufa