

Kommunikationsfehler

Hauptplatine - E00040000.10



Bei Rika-Pelletöfen wird der Fehlercode E00040000.10 angezeigt, wenn die Verbindung zwischen der Hauptplatine und dem Touchscreen unterbrochen ist.

Behebung

1. Lassen Sie den Ofen abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Ofens für mindestens 10 Sekunden
3. Schalten Sie die Stromversorgung des Ofens wieder ein

Sollte der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich. Der Fehler „Kommunikationsstörung“ kann auch durch einen Kabelbruch oder einen Kurzschluss verursacht werden.