

La alarma A08 aparece en las estufas de pellets MCZ cuando hay una avería en el ventilador de extracción de humos. Puede tratarse de un fallo del ventilador o de un problema con el codificador (la pieza que transmite la velocidad del ventilador a la placa base).

Para esta alarma suele ser necesaria la intervención de un técnico.