

Sensor de posición abierta - E00010000.10



El código de error E00010000.10 aparece en las estufas de pellets Rika cuando la estufa no se encuentra en posición de funcionamiento.

Solución

Empuje el inserto de pellets hasta la posición correcta y fíjelo.