

Capteur de pression n'est pas calibré - E2000.10



L'alarme E2000.10 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque la valeur d'étalonnage du capteur de pression n'est pas valide.

Résolution

Suivez soigneusement les indications apparaissant à l'écran pour restaurer la valeur d'étalonnage.