

L'allarme AL 01 - BLACK OUT compare sulle stufe a pellet KLOVER quando il collegamento alla rete elettrica è stato interrotto per un periodo superiore a 30 secondi.

Ciò può anche indicare che la spina dell'apparecchio è stata scollegata o che non è più ben inserita dietro la stufa (a causa delle vibrazioni dell'apparecchio, potrebbe spostarsi leggermente e causare un contatto difettoso).

Risoluzione

1. Rimuovere la spina che si inserisce nell'apparecchio (non quella inserita nella presa di casa, ma quella che si inserisce nell'apparecchio).
2. Ricollegare la spina assicurandosi che sia inserita correttamente nella presa.
3. Tenere premuto il pulsante di accensione del telecomando fino a quando non compare la scritta «Pulizia finale»
4. Attendere circa 10 minuti affinché la stufa completi il ciclo di pulizia
5. Non appena sul telecomando compare la scritta «Off», è possibile riaccendere la stufa