

Comunicazione delle serrande di ventilazione - E1000.10



L'allarme E1000.10 compare sulle stufe a pellet Rika quando la comunicazione tra le valvole di aerazione e la scheda madre viene interrotta.

Risoluzione

1. Lasciare raffreddare la stufa e scollegare la spina dalla presa di corrente
2. Interrompere l'alimentazione elettrica per almeno 10 secondi
3. Ripristinare l'alimentazione elettrica
4. Se l'errore dovesse ripresentarsi, è necessario l'intervento di un tecnico. L'errore «Anomalia di comunicazione» può essere causato anche da una rottura del cavo o da un cortocircuito