

O alarme A18 nos fogões a pellets MCZ tem um significado diferente consoante o tipo de aparelho:

Resolução

[Para um fogão de ar](#)

Pode indicar duas situações:

1. Existe um fluxo de ar excessivo: verifique a junta do depósito de pellets na parte superior do aparelho. Se estiver em mau estado ou rasgada, deve ser substituída.
2. Problema eletrónico: é necessária a intervenção de um técnico para um diagnóstico preciso.

[Para um fogão hidráulico](#)

Verifique o sensor de temperatura da água e reinicie-o, se necessário. Isto também pode dever-se a uma falta de pressão da água ou a uma queda da mesma para valores inferiores a 0,2 bar.