

Der Alarm AL 07 – THERMISCHER SCHUTZ wird bei den KLOVER-Pelletöfen angezeigt, wenn Ihr Ofen überhitzt ist oder die Feuerraumtür offen geblieben ist.

Behebung

1. Schrauben Sie die schwarze Kappe an der Rückseite des Ofens (neben dem Stromanschlusskabel)
ab. Bei flachen Modellen befindet sie sich vorne unten am Ofen
2. Drücken Sie auf den hervorstehenden weißen Stift. Es sollte ein „Klick“ zu hören sein.
3. Wenn kein Klicken zu hören war, wird der Alarm durch den Schließsensor der Feuerraumtür oder der Pelletbehältertür ausgelöst. Überprüfen Sie, ob beim Schließen dieser beiden Türen der Druckknopf fest anliegt und ein Klicken zu hören ist.
4. Halten Sie die Zündtaste der Fernbedienung gedrückt, bis der Text „Endreinigung“ erscheint
5. Warten Sie etwa 10 Minuten, bis der Ofen seinen Reinigungszyklus beendet hat
6. Sobald auf der Fernbedienung die Anzeige „Off“ erscheint, können Sie den Ofen wieder in Betrieb nehmen