

A14 Allarme

L'allarme A14 compare sulle stufe a pellet MCZ in caso di anomalia del trasduttore di pressione. Quest'ultimo deve essere controllato e, se necessario, sostituito.

Per questo allarme è spesso necessario l'intervento di un tecnico.