

Het A19 alarm verschijnt op MCZ pelletkachels wanneer er een probleem is met de watertemperatuursensor. De sensor moet worden gecontroleerd en zo nodig vervangen.

Dit alarm vereist vaak de tussenkomst van een technicus.