

Druksensor is niet gekalibreerd - E2000.10



De foutmelding E2000.10 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de kalibratiewaarde van de druksensor ongeldig is.

Oplossing

Volg de instructies op het scherm nauwkeurig op om de kalibratiewaarde te herstellen.